

Arch. MARCELLO PRESUTTI Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	Controlli, adempimenti e aggiornamenti per la sicurezza nelle scuole	Pagina 1 di 1 Rev. 00 del 08/08/2019 Data: 06/11/2015
---	--	---

Prot. n. 6942..... del 11.11.2019

Al Sindaco del Comune di TIVOLI

Dott. GIUSEPPE PROIETTI
Via/Piazza DEL GORLINO, 1
00019 Tivoli (RM)

Al Responsabile Ufficio Tecnico

Arch. TULLIO LUCCA

Oggetto: SOPRALLUOGO AULA 3D - VIA DEI PINI 19 – Scuola Secondaria di Primo grado

In data odierna alle ore 7:30 sono intervenuti il Dirigente scolastico Dott. Nazario Malandrino, il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione Arch. Marcello Presutti e i Responsabili della Ditta incaricati dei lavori i quali rilevano che la problematica dell'infiltrazione dell'acqua dal soffitto nella classe in oggetto deriva dalla parziale rottura della guaina impermeabilizzazione della terrazza superiore.

Accertato quanto sopra si procederà ad intervenire al più presto, tuttavia si garantisce che non sussistono condizioni statiche e sanitarie che non impediscono l'utilizzo dell'aula.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione
Architetto Marcello Presutti

Firmato digitalmente da

MARCELLO PRESUTTI

CN = PRESUTTI MARCELLO
O = ORDINE ARCHITETTI
ROMA 80053110583
C = IT